

**краевое государственное казенное учреждение для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
«Ачинский детский дом № 1»**

СОГЛАСОВАНО
Представитель трудового
коллектива КГКУ «Ачинский детский дом
№1»

_____ С.В. Гладилин
« ____ » _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГКУ «Ачинский детский дом
№1»

_____ В.А. Антропова
« ____ » _____ 20 ____ г.

**ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда**

При работе с переносных лестниц и стремянок

(наименование профессии, должности или вида работ)

ИОТр-11 – 2017

1. Общие требования по охране труда

1.1. Работы, при которых работник находится на расстоянии менее 2м от не ограждённых перепадов по высоте 1,3 м и более, относятся к работам на высоте.

К выполнению работ с переносных лестниц и стремянок, когда работник находится на высоте 1,3 м и более допускаются лица, возраст которых соответствует установленному законодательством, прошедшие медицинский осмотр, прошедшие обучение безопасным методам и приёмам работ, инструктажи и проверку знаний по вопросам охраны труда.

1.2. Работники обязаны:

- выполнять только ту работу, по которой проинструктированы и выполнение которой им поручено;
- выполнять правила внутреннего трудового распорядка, установленные в организации;
- соблюдать требования настоящей инструкции по охране труда;
- при необходимости уметь оказать пострадавшему первую доврачебную помощь;
- знать местонахождение аптечки, средств пожаротушения;
- пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты и предохранительными приспособлениями;
- во избежание пожаров и взрывов не пользоваться открытым огнём вблизи сосудов с газами, легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ, курить только в специально оборудованных местах.

1.3. В процессе выполнения работ возможно воздействие на работников опасных и вредных производственных факторов:

- расположение рабочего места выше поверхности земли (пола, настила) или над пространством, расположенным ниже поверхности земли, и связанное с этим возможное падение работника или падение предметов на работника;
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инвентаря, инструмента, изделий;
- повышенная или пониженная подвижность воздуха;
- недостаточная освещённость рабочей зоны;
- физические перегрузки.

1.4. Запрещается находиться на территории организации, на рабочем месте или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Рабочий, появившийся на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, не допускается к работе (отстраняется от работы) в соответствующий день.

1.5. Работник обязан соблюдать противопожарный режим учреждения, правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения (порошковым, углекислотным огнетушителями), а также направления эвакуации при пожаре.

1.6. Работник должен знать, где находится медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой медицинской помощи при травмах. Оперативно принимать участие по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему.

1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка учреждения и законодательством РФ, а, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования по охране труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы необходимо ознакомиться с безопасными способами производства работ, получить задание у руководителя работ.

2.2. Проверить исправность спецодежды и других средств индивидуальной защиты.

2.3. Проверить исправность применяемых лестниц:

- при осмотре деревянных лестниц, обращать внимание на состояние древесины, а также качество пропитки покрытий. Трещины в ступеньках и тетиве допускаются длиной не более 100 мм и глубиной не более 5 мм. При этом трещины не должны ослаблять тетиву и ступеньки лестницы. Какие-либо заделки трещин или надломов шпатлевкой, оклеиванием или другим способом запрещается;

- при осмотре **металлических лестниц** следует убедиться в отсутствии деформации узлов, трещин в металле, заусенцев, острых краев, нарушений крепления ступенек к тетивам.

2.4. Длина приставных деревянных лестниц должна быть не более 5 м.

Ступени деревянных лестниц врезаются в тетиву и через каждые 1,5 м скрепляются стяжными болтами диаметром не менее 8 мм.

2.5. Применять лестницы, сбитые гвоздями, без скрепления тетив болтами и врезки ступенек в тетивы не допускаются. У приставных деревянных лестниц и стремянок длиной более 3 м под ступенями устанавливается не менее двух металлических стяжных болтов.

2.6. Ширина приставной лестницы и стремянки вверху должна быть не менее 300, внизу - не менее 400 мм. Расстояние между ступенями лестниц должно быть от 0,30 м до 0,35 м, а расстояние от первой ступени до уровня установки (пола, перекрытия и тому подобного) - не более 0,40 м.

2.7. Деревянные детали лестниц подвергаются горячей пропитке **натуральной олифой** с последующим покрытием бесцветным лаком.

Окрашивать лестницы не допускается.

2.8. Приставные лестницы и стремянки снабжаются устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания их при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле. При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (**металл, плитка, бетон**) на них должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользящего материала.

2.9. Сращивание деревянных приставных лестниц допускается путём прочного соединения их металлическими хомутами, накладками с болтовым креплением и тому подобным с последующим испытанием статической нагрузкой.

Сращивание более двух деревянных приставных лестниц не допускается.

2.10. Верхние концы лестниц, приставляемых к трубам или проводам, снабжаются специальными крюками-захватами, предотвращающими падение лестницы от напора ветра или случайных толчков.

У подвесных лестниц, применяемых для работы на конструкциях и проводах, должны быть приспособления, обеспечивающие их прочное закрепление за конструкциями.

2.11. Устраивать дополнительные опорные сооружения из ящиков, бочек и тому подобного в случае недостаточной длины лестницы не допускается.

2.12. Стремянки снабжаются приспособлениями (крюками, цепями) не позволяющими им самопроизвольно раздвигаться во время работы с них. Наклон стремянок должен быть не более 1,3м.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

3.1. Размеры приставной лестницы должны обеспечивать работнику возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.

3.2. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м следует применять предохранительный пояс, прикрепляемый к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции.

3.3. В случае, когда невозможно закрепить лестницу при установке её на гладком полу, у её основания должен стоять работник и удерживать лестницу в устойчивом положении. В остальных случаях поддерживать лестницу внизу руками не допускается.

3.4. До начала работы должна быть обеспечена устойчивость лестницы, при этом необходимо убедиться путём осмотра и опробования в том, что лестница не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута.

3.5. Не допускается установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток. Для выполнения работ в этих условиях следует применять подмости.

3.6. При перемещении лестницы её необходимо нести наконечниками назад, предупреждая встречных об осторожности.

3.7. Находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку не допускается.

3.8. Поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент не допускается.

3.9. Не допускается работать на переносных лестницах и стремянках:

- с использованием **электрического и пневматического инструмента;**
- при выполнении **газосварочных и электросварочных работ;**
- при натяжении проводов и для поддержания на весу тяжёлых деталей и т.п.

Для выполнения таких работ следует применять леса и стремянки с верхними площадками, ограждёнными перилами.

3.10. Не допускается использовать переносные металлические лестницы в распределительных устройствах напряжением 220 кВ и ниже.

4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

4.1. В случае возникновения аварийных ситуаций на рабочем месте, которые могут повлечь за собой травмирование и (или) отравление воспитанников или работников учреждения, работник обязан принять экстренные меры. Необходимо немедленно отключить неисправное оборудование от электросети и срочно сообщить о случившемся заместителю директора по АХР или дежурному администратору учреждения. К таким аварийным ситуациям относятся: замыкание электропроводки, прорыв водопроводных труб, задымление, возгорание и т.п.

4.2. В случае наличия пострадавших среди воспитанников или работников учреждения, работник обязан немедленно обратиться за помощью к медицинскому работнику, а при необходимости экстренно оказать первую неотложную доврачебную помощь пострадавшим.

4.3. При поражении пострадавшего электрическим током, необходимо экстренно принять все возможные меры по его освобождению от действия электрического тока путем отключения электропитания, и до прибытия работника медицинского учреждения оказать, при необходимости, первую неотложную доврачебную помощь.

4.4. В случае возникновения возгорания какого-либо оборудования, необходимо отключить электропитание, немедленно сообщить о случившемся в ближайшее отделение пожарной охраны по телефону 01, 101 и заместителю директора по АХР, после чего

приступить к ликвидации пожара всеми имеющимися в наличии первичными средствами пожаротушения.

5. Требования по охране труда по окончании работы

5.1. Переносные лестницы, стремянки и другие приспособления для подъёма на высоту убрать в места хранения.

5.2. Навести порядок на рабочем месте, убрать инструмент, ненужные материалы.

5.3. Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты, очистить и убрать в отведённое место.

5.4. При выходе из помещения, где проводились работы на высоте, закрыть плотно все окна, выключить освещение, электроприборы из розеток, воду, закрыть дверь на ключ и сдать ключ на вахту.

5.5. По завершении всех работ следует вымыть теплой водой с мылом руки и лицо, при возможности принять душ.

5.6. Обо всех неисправностях замеченных в процессе работы доложить непосредственному руководителю работ.

Инструкцию разработал: _____ / Должных Е.В.