

**краевое государственное казенное учреждение для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
«Ачинский детский дом № 1»**

СОГЛАСОВАНО

Представитель трудового
коллектива КГКУ «Ачинский детский дом
№1»

_____ С.В. Гладилин
« ____ » _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГКУ «Ачинский детский дом
№1»

_____ В.А. Антропова
« ____ » _____ 20 ____ г.

**ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда**

При работе на электрической сковороде

(наименование профессии, должности или вида работ)

ИОТр-18/2 - 2017

1. Общие требования по охране труда

1.1. К самостоятельной работе со сковородами электрическими допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, получившие вводный и первичный инструктажи на рабочем месте, имеющие 1 группу по электробезопасности.

Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 6 месяцев) не должен приступать к работе.

1.2. Работник должен соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. Работник должен знать, что опасными производственными факторами, которые могут действовать на него в процессе выполнения работы, являются:

- подвижные части оборудования;
- повышенная температура поверхностей оборудования, продукта;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи.

Возможные последствия:

- травмы рук при соприкосновении с подвижными частями оборудования;
- получение ожогов рук при соприкосновении с горячими поверхностями, брызгами горячего жира;
- поражение электрическим током.

1.4. При работе на электрической сковороде работающие должны соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.5. Пищеблок должен быть оборудован эффективной приточно-вытяжной вентиляцией.

1.6. Работник должен знать место расположения медаптечки с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств, для оказания первой помощи, уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим, используя медицинскую аптечку и подручные средства.

1.7. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, уметь ими пользоваться. Пищеблок должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения: огнетушителем углекислотным или порошковым.

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования по охране труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы работник должен надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак. Убедиться в наличии на полу около кухонной электроплиты диэлектрических ковриков.

2.2. Осмотреть и подготовить рабочее место, убрать все лишние предметы.

2.3. Проверить наличие и целостность ручек переключателей, а также надежность подсоединения защитного заземления к ее корпусу.

2.4. Включить вытяжную вентиляцию и убедиться в нормальном ее функционировании.

2.5. При обнаружении неисправностей работник обязан немедленно сообщить руководителю работ и к работе не приступать до их устранения.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

3.1. При включении сковороды должна загораться сигнальная лампочка, когда лимб датчика-реле установлен на соответствующую температуру для обработки продукта.

3.2. Производить загрузку продукта после того, как погаснет сигнальная лампа.

3.3. Опрокидывание чаши сковороды производить плавно, без рывков.

3.4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- включать сковороду при отсутствии жира в загрузочной чаше;

- опрокидывать чашу работающей сковороды;

- оставлять работающую сковороду без присмотра;

- вливать холодную жидкость в горячую чашу сковороды.

3.5. Во избежание ожога лица и рук брызгами горячего жира следует осторожно загружать и разгружать продукты.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности в работе электросковороды, а также нарушении защитного заземления его корпуса, работу прекратить и выключить оборудование, сообщить об этом заместителю директора по АХР.

4.2. При коротком замыкании и загорании электросковороды, немедленно выключить ее и приступить к тушению очага возгорания с помощью углекислотного или порошкового огнетушителя.

4.3. В случае возникновения аварийных ситуаций следует срочно принять меры: немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом руководителю учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, позвонив по телефону 03/103.

4.3.1. При поражении электрическим током немедленно отключить электротитан от сети, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение, позвонив по телефону 03/103. Сообщить о случившемся руководителю учреждения.

4.3.2. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом в ближайшую пожарную часть по телефону 01/101, руководителю учреждения и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.4. При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью в медицинский кабинет и сообщить об этом руководителю учреждения,

4.5. Работник обязан сообщить о каждом несчастном случае руководителю учреждения, уметь оказать первую доврачебную медицинскую помощь пострадавшему, сохраняя по возможности обстановку на рабочем месте такой, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает здоровью и жизни окружающих и не приведет к аварии.

5. Требования по охране труда по окончании работы

- 5.1. Установить лимб датчика-реле температуры в положение «выключено». Отключить сковороду от сети.
- 5.2. Остывшую чашу очистить от остатков пищи деревянным скребком.
- 5.3. Привести в порядок рабочее место, провести влажную уборку помещения и выключить вытяжную вентиляцию.
- 5.4. Проверить противопожарное состояние рабочего места (визуальный осмотр).
- 5.5. Закрыть все форточки и открытые окна.
- 5.6. В конце рабочего дня тщательно вымыть руки с мылом и выполнить все требования личной гигиены. Убрать спецодежду в отведённое место.
- 5.7. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы известить своего руководителя.

Инструкцию разработал: _____ / Должных Е.В.